

泉佐野市立小学校施設一覧表

平成27年4月1日現在

学校名	番号	台帳番号	建物区分	建設年月	構造	階数	面積(m ²)	耐震診断		耐震化の状況
								IS値	優先度ランク	
第一小学校	1	10-1	普通教室・特別教室	S. 48.3	鉄筋コンクリート	3	824	平成22年補強済		
		10-2	普通教室・特別教室	S. 52.2	鉄筋コンクリート	3	641	平成23年補強済		
	2	15	便所	H. 10.3	鉄骨	3	130	新耐震		
	3	18-1.2	屋内運動場・管理室	H. 23.2	鉄筋コンクリート	2	1,929	新耐震		
	4	17	普通教室	H. 23.2	鉄筋コンクリート	4	1,989	新耐震		
第二小学校	5	18	普通教室・特別教室・管理室	H. 22.3	鉄筋コンクリート	4	2,411	新耐震		
	6	19	普通教室	H. 22.3	鉄筋コンクリート	3	603	新耐震		
	7	20	普通教室・特別教室	H. 22.3	鉄筋コンクリート	4	748	新耐震		
	8	21	普通教室・特別教室	H. 22.3	鉄筋コンクリート	4	1,911	新耐震		
	9	22	屋内運動場	H.25.3	鉄筋コンクリート	1	1,058	新耐震		
第三小学校	10	12	普通教室・管理室	S. 50.7	鉄筋コンクリート	3	1,538	Ⅲ	平成26年補強済	
		13	配膳室	S. 50.7	鉄筋コンクリート	1	126			
	11	16-1、18	普通教室・特別教室	S. 62.5	鉄筋コンクリート	3	1,338	新耐震		
		16-2	特別教室	S. 62.5	鉄筋コンクリート	3	127	新耐震		
	12	19	屋内運動場	H. 27.2	鉄筋コンクリート	1	781	新耐震		
日新小学校	13	10-1	普通教室	S. 45.8	鉄筋コンクリート	3	645	平成24年補強済		
		10-2	普通教室・特別教室	S. 54.3	鉄筋コンクリート	3	1,100	平成24年補強済		
	14	14	普通教室・特別教室・管理室	S. 59.5	鉄筋コンクリート	3	1,991	新耐震		
	15	19-1	屋内運動場	H. 10.3	鉄筋コンクリート	1	1,244	新耐震		
	16	19-2	連携施設	H. 10.3	鉄筋コンクリート	1	260	新耐震		
北中小学校	17	11	普通教室・管理室	S. 53.3	鉄筋コンクリート	3	1,649	0.51	平成26年補強済	
	18	12	特別教室	S. 57.3	鉄筋コンクリート	3	984	新耐震		
	19	13	普通教室	S. 57.3	鉄筋コンクリート	3	2,023	新耐震		
	20	16	屋内運動場	H. 21.3	鉄筋コンクリート	1	1,209	新耐震		
長坂小学校	21	1-1	普通教室	S. 41.3	鉄筋コンクリート	3	1,375	平成23年補強済		
	22	1-2	特別教室	S. 43.6	鉄筋コンクリート	3	1,017	平成23年補強済		
	23	2-1	普通教室	S. 41.12	鉄筋コンクリート	3	916	平成23年補強済		
	24	2-2	普通教室・特別教室・管理室	S. 44.8	鉄筋コンクリート	3	936	平成23年補強済		
	25	7	屋内運動場	S. 45.8	鉄筋コンクリート	1	708	平成23年補強済		
	26	13	EV棟	H. 24.2	鉄筋コンクリート	3	28	新耐震		
日根野小学校	27	3	特別教室	S. 45.8	鉄筋コンクリート	3	803	平成22年補強済		
	28	7	特別教室	S. 52.2	鉄筋コンクリート	3	667	平成22年補強済		
	29	10	屋内運動場	S. 63.3	鉄筋コンクリート	1	920	新耐震		
		13-1	普通教室・特別教室・管理室	S. 58.5	鉄筋コンクリート	3	1,448	新耐震		
	30	13-2	渡り廊下	S. 58.5	鉄筋コンクリート	3	61	新耐震		
		13-3	普通教室	S. 58.5	鉄筋コンクリート	3	1,049	新耐震		
	32	14	普通教室	H. 18.3	鉄筋コンクリート	3	1,146	新耐震		
	33	15	普通教室・特別教室	H. 23.3	鉄筋コンクリート	3	959	新耐震		
	34	16	渡り廊下	H. 23.3	鉄骨	3	261	新耐震		
大木小学校	-	7	普通教室・特別教室・管理室	H. 13.2	木造	2	1,132	-		
	35	8-1	特別教室	H. 13.2	鉄筋コンクリート	2	655	新耐震		
	36	8-2	連携施設(渡り廊下)	H. 13.2	鉄筋コンクリート	2	3	新耐震		
		9-1	連携施設	H. 13.2	木造	2	405	-		
	37	9-2	渡り廊下	H. 13.2	木造	2	9	-		
		10-1	屋内運動場	H. 13.2	鉄筋コンクリート	2	515	新耐震		
	10-2	倉庫	H. 13.2	鉄筋コンクリート	2	47	新耐震			
上之郷小学校	38	12-1	普通教室・特別教室・管理室	H. 2.8	鉄筋コンクリート	3	2,419	平成22年補強済		
		12-2	屋内運動場	H. 2.8	鉄筋コンクリート	4	851	平成22年補強済		
	39	15	普通教室	H. 21.2	鉄骨	3	259	新耐震		
	40	16	EV棟	H. 21.2	鉄骨	3	50	新耐震		
長南小学校	41	1	普通教室・管理室	S. 44.12	鉄筋コンクリート	3	1,046	平成23年補強済		
	42	14	渡り廊下	S. 44.12	鉄骨	2	22	-		
		2	管理室	S. 44.12	鉄筋コンクリート	2	408	平成23年補強済		
	43	13	渡り廊下	S. 44.12	鉄骨	2	60	平成23年補強済		
		3	普通教室	S. 39.11	鉄筋コンクリート	2	1,103	平成23年補強済		
	45	16	屋内運動場	H. 25.3	鉄筋コンクリート	1	1,061	新耐震		
	46	11	特別教室	S. 46.11	鉄筋コンクリート	3	806	平成23年補強済		
	47	12	普通教室	S. 46.11	鉄筋コンクリート	3	1,031	平成23年補強済		
	48	15	普通教室・特別教室	S. 49.10	鉄筋コンクリート	3	917	平成23年補強済		
末広小学校	49	3	普通教室・管理室	S. 47.2	鉄筋コンクリート	3	2,109	0.38	平成25年補強済	
	50	6	屋内運動場	S. 48.8	鉄筋コンクリート	1	760	0.096	平成25年補強済	
		8-1	普通教室・特別教室	S. 49.10	鉄筋コンクリート	3	1,696	0.54	平成25年補強済	
	8-2	普通教室	S. 53.3	鉄筋コンクリート	3	515				
	52	17	普通教室・特別教室	S. 61.2	鉄筋コンクリート	3	1,453	新耐震		
	53	19	渡り廊下	S. 49.10	鉄筋コンクリート	3	80	0.54	平成25年補強済	

佐野台小学校	54	1-1	普通教室	S. 48.3	鉄筋コンクリート	3	1,400	II	平成26年補強済
		1-2	普通教室	S. 48.5	鉄筋コンクリート	3	594		
		9	配膳室	S. 48.5	鉄筋コンクリート	1	127		
	55	5	特別教室	S. 48.5	鉄筋コンクリート	3	825	II	平成26年補強済
	56	10	屋内運動場	S. 52.3	鉄筋コンクリート	1	720	V	平成26年補強済
	57	13	EV棟	H. 27.3	鉄筋コンクリート	3	33		新耐震
中央小学校	58	1	普通教室・特別教室・管理室	S. 56.3	鉄筋コンクリート	3	2,045	0.59	平成26年補強済
	59	2	特別教室	S. 56.3	鉄筋コンクリート	3	428	0.46	平成26年補強済
	60	3-1	普通教室	S. 56.3	鉄筋コンクリート	3	1,696	0.57	平成26年補強済
	61	4	屋内運動場	S. 56.3	鉄筋コンクリート	1	725	0.78	平成26年補強済
	62	9	渡り廊下	S. 56.3	鉄筋コンクリート	3	46	0.49	平成26年補強済
	63	8-1	普通教室	H. 17.2	鉄筋コンクリート	3	550		新耐震
		3-2	渡り廊下	H. 17.2	鉄筋コンクリート	3	49		新耐震
	64	8-2	普通教室	H. 17.2	鉄筋コンクリート	3	425		新耐震

泉佐野市立中学校施設一覧表

平成27年4月1日現在

学校名	棟番号	台帳番号	建物区分	建設年月	構造	階数	面積(m ²)	耐震診断		耐震化の状況
								IS値	優先度ランク	
第三中学校	64	15	普通教室・特別教室・管理室	S. 49.12	鉄筋コンクリート	4	1,597			平成22年補強済
	65	33	普通教室・特別教室・管理室	S. 49.12	鉄筋コンクリート	4	2,132			平成22年補強済
	66	16	管理室	S. 49.12	鉄筋コンクリート	3	760			平成22年補強済
	67	17	特別教室	S. 49.12	鉄筋コンクリート	1	294	1.07		耐震性あり
	68	29	屋内運動場	S. 54.3	鉄筋コンクリート	2	1,037	0.13		平成26年補強済
	69	34	普通教室	H. 20.3	鉄筋コンクリート	3	1,849			新耐震
	70	37	エレベータ棟	H. 21.2	鉄骨	3	42			新耐震
	71	38	武道場	H. 23.3	鉄筋コンクリート	1	450			新耐震
日根野中学校	72	12	普通教室・特別教室	S. 55.3	鉄筋コンクリート	3	1,090	III		平成26年補強済
	73	14	管理室・特別教室	S. 55.3	鉄筋コンクリート	1	298	1.03		耐震性あり
	74	18	普通教室・特別教室・管理室	H. 12. 8	鉄筋コンクリート	3	3,867			新耐震
	75	20	多目的室	H. 12. 8	鉄筋コンクリート	2	308			新耐震
	76	23	屋内運動場・武道場	H. 27. 3	鉄筋コンクリート	2	1,574			新耐震
長南中学校	77	6	特別教室	S. 40.12	鉄筋コンクリート	2	568	0.34		平成25年補強済
	78	7	特別教室	S. 40.12	鉄筋コンクリート	1	269	0.16		平成25年補強済
	79	10-1	特別教室	S. 45.9	鉄筋コンクリート	3	774	0.38		平成25年補強済
	80	15	普通教室・特別教室・管理室	S. 49.10	鉄筋コンクリート	3	2,424	0.44		平成25年補強済
	81	18-1	屋内運動場	H. 16. 2	鉄骨	2	1,243			新耐震
	82	18-2	連携室	H. 16. 2	鉄骨	2	108			新耐震
	83	19	武道場	H. 23.3	鉄筋コンクリート	1	450			新耐震
佐野中学校	84	13-1	普通教室	S. 49.10	鉄筋コンクリート	3	1,669	0.40		平成26年補強済
	85	13-2	普通教室	S. 49.10	鉄筋コンクリート	3	2,408	0.35		平成26年補強済
	86	14	管理室・特別教室	S. 50.2	鉄筋コンクリート	3	1,477	0.34		平成26年補強済
	87	15	管理室・特別教室	S. 50.2	鉄筋コンクリート	3	1,405	0.31		平成26年補強済
	88	16	特別教室	S. 50.2	鉄筋コンクリート	2	615	0.43		平成26年補強済
	89	17	特別教室	S. 50.2	鉄筋コンクリート	1	299	1.68		耐震性あり
	90	21	特別教室	S. 57.3	鉄筋コンクリート	3	546			新耐震
	91	22	屋内運動場	S. 57.2	鉄筋コンクリート	1	608			新耐震
	92	24	屋内運動場	H. 22. 3	鉄筋コンクリート	1	1,321			新耐震
新池中学校	93	10	普通教室・特別教室・管理室	S. 51.3	鉄筋コンクリート	4	2,360	0.53		平成25年補強済
	94	11	普通教室・管理室	S. 51.3	鉄筋コンクリート	4	1,410	0.42		平成25年補強済
	95	12	普通教室・特別教室	S. 51.3	鉄筋コンクリート	4	1,785	0.39		平成25年補強済
	96	13	特別教室	S. 51.3	鉄筋コンクリート	1	300	1.43		耐震性あり
	97	14	屋内運動場	S. 51.3	鉄筋コンクリート	2	909	0.34		平成25年補強済
	98	21	武道場	H. 23.3	鉄筋コンクリート	1	450			新耐震

小・中学校

耐震化率

100.0%

耐震診断率

100.0%